

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «30» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу», Урванского муниципального
района, Кабардино - Балкарской Республики, школа-1987 года постройки, дошкольный
блок -1982 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР:

(учредитель организации)

361326, Кабардино - Балкарская Республика,

Урванский муниципальный район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина,109; дошкольный блок ,
ул.Ленина,62

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Макоева Залина Валериевна, тел: 8 928 692 45 87.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского
муниципального района КБР от 11 июля 2025г. № 900 межведомственной комиссией
местной администрации Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР.:

Маиров Рустам Анатольевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского
муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ
России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Отдела ГО,ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального
района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС
Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по
Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС
Кавказского управления Ростехнадзора, Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными
органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального
района КБР», Хавжоков Артур Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу», Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки.

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу», Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики от 14.12.2015г. №514;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права: на оперативное управление от «20» апреля 2011г. серия 07-AB № 259013, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права: от «20» апреля 2012г. серия 07-AB № 259012 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организациями);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» января 2017г.,

МОН Кабардино-Балкарской Республики, серия- 07A01 № 0000678

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 29.11.2016г., регистрационный номер № Л035-01231-07/00286020, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию).

2. Паспорта безопасности школы от 30.06.2025 года и дошкольного блока от 30.06.2024г. оформлены.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от 14.03.2018г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе дошкольных блоков 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов – 1, в том числе:

дошкольный блок, выполнены работниками организации

в) иных видов ремонта в объектах МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу - 0;

(наименование объекта)

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется в дошкольном блоке.

Необходимо проведение работ:

капитальный ремонт здания дошкольного блока: ремонт фасада, внутренних помещений, систем водоснабжения, отопления, канализации.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 550 учащихся; дошкольный блок - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки: - 260 чел., д/б - 180 чел.

в том числе 0 - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

г) численность выпускников на 2025 год - 10 человек; из них поступивших в вузы - 5 человек, профессиональные образовательные организации - 4 человека, работают - 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 24 учащихся;

е) количество классов по комплектованию: классов всего - 15;

количество обучающихся - 260;

из них обучаются:

в 1 смену - 15 классов, 260 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 - обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 26 человек, 100%

- научных работников - 0 человек, 0 %;

- инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

- административно-хозяйственных работников - 17 человек, 100%

- производственных работников - 0 человек, 0 %;

- учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек, 100 %;

дошкольный блок:

педагогических работников - 15 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 16 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек, 4 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудование	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		+	100	+		удовлетв	+	
2.	Кабинеты иностранного языка		+	40	+		удовлетв	+	
3.	Кабинет физики		+	100	+		удовлетв	+	
4.	Кабинет химии		+	100	+		удовлетв	+	
5.	Кабинет географии		+	70	+		удовлетв	+	
6.	Кабинет истории		+	50	+		удовлетв	+	
7.	Кабинет информатики		+	70	+		удовлетв	+	
8.	Кабинет русск.яз. и литературы		+	50	+		удовлетв	+	
9.	Кабинет математики		+	50	+		удовлетв	+	
10.	Кабинет труда (технологии)		+	60	+		удовлетв	+	
11.	Кабинет биологии		+	100	+		удовлетв	+	
12.	Кабинет ОБЗР		+	80	+		удовлетв	+	
13.	Спортивный зал		+	60	+		удовлетв	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется, типовое помещение, ёмкость 25 - человек, состояние - неудовлетворительное; д/блок - приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное;

- тренажёрная площадка – не имеется;

- бассейн – не имеется;

- музыкальный (актовый) зал – имеется, приспособлен, ёмкость – 120 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

- учебная мастерская – имеется, типовое помещение, ёмкость – 20 человек, профиль мастерского, количество единиц каждого профиля столярная мастерская – 1, швейная мастерская -1, состояние – удовлетворительное;

- компьютерный класс – имеется, типовое помещение, ёмкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой-обеспечена не в полном объёме;

(обеспечена, обеспечена не в полном объёме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 75 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: вышли сроки эксплуатации 10 компьютеров;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: маты -0 штук, конь-1 штука, козел -1 штука, шведская стенка – 4 штуки, бревно – 1 штука;

Дошкольный блок - мячи – 6шт., шведская стенка - 4шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в мебели - не имеется;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели - имеется

дошкольный блок - шкаф плательный - 6 ; стулья офисные - 16; кровати - 30;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 6500 шт.; фонд учебников –1890 шт.,

научно-педагогическая и методическая литература – 610 шт.

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется (имеется, не имеется)

Основные недостатки: недостаточное количество учебников по музыке, ИЗО, труду (технологии).

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

- общая площадь участка -13629 кв.м, общая площадь участка дошкольного блока – 11433,0 кв.м

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдается.

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказания медицинской помощи учащимся	0,75	Договор	
Медицинская сестра д/б	Оказания медицинской помощи воспитанникам	1	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена: серия ФС № 0027083 от «04» августа 2020 г, регистрационный номер Л041-0010-0700590307;

Дошкольный блок- серия ФС № 0027083 от «04» августа 2020 г, регистрационный номер Л041-0010-0700590307;

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - имеется, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

- логопедический кабинет – не имеется;

- кабинет педагога-психолога- имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

- стоматологический кабинет – не имеется;

- процедурная - имеется;

Потребность в медицинском оборудовании школа – имеется;

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: вещевой шкаф – 1 шт., письменный стол – 1 шт.,

тонометр – 1 шт., емкость для дезинфекционных растворов – 6 шт.,

кварцевая лампа – 1 шт.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, 60 посадочных мест, буфет не имеется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием в школе составляет: 150 уч., 54 % , в дошкольном-блоке 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам)

г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

1. Поставщик И.П. Семёнов А.В., ИНН - 071507219815, Филиал Северо-Кавказский ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Нальчик, р/с 40802810600010000346, по договору;

2. Поставщик Гоплачев А.З. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, ИНН - 072198165304, Филиал Северо-Кавказский ПАО БАНК «ФК Открытие»

г. Нальчик, р/с 40802810500010000381, по договору;

д) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____ ;

е) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска _____.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования в школе - не имеется; дошкольный блок- имеется, морозильная камера – 1 шт., электропечка – 1 шт

ж) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____ ;

з) обеспеченность столовой посудой достаточно - 100%

и) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

Основные недостатки: _____ ;

к) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

л) питьевой режим обучающихся организован в школьной столовой 50 литровой емкостью из нержавеющей стали и разовыми стаканчиками;

Основные недостатки: _____ ;

м) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется, ООО «Дезинфекционная станция», г. Нарткала., договор № 20 от 09.01.2025 года.

9. Нормы освещенности учебных, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;
 б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 50 учащихся;
 в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки»	Техническое состояние	Примечание
1	МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу	ГАЗ GAZELLE NEXT A67R43	1	2022г	соответствует	удовлетвл	

г) наличие оборудованных мест стоянки - имеется, помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется.

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены - не полностью.

а) охрана объектов организации осуществляется 2 сторожами по школе, 2 сторожами по д/б Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (дежурными) в составе из 2 человек;

б) объекты организации системой охранной сигнализации – не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

д) территория организации ограждено по периметру;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки по школе:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем, также проник на объект (территорию беспрепятственно);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «и» не исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц.

Основные недостатки по дошкольному блоку:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует нормативным требованиям не полностью;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояния пожарной безопасности - не проводилась.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются - не полностью;

в) системой пожарной сигнализацией оборудован, установлена в августе 2023г., (тип (вид) пожарной сигнализации - вид АПС «Сириус» прибор приемно-контрольный и управления пожарный, тип пожарный дымовой адресно-аналоговый, пожарный тепловой адресный, пожарный ручной адресный) обеспечивающая извещение о пожаре, пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает.

Пэтажные планы эвакуации разработаны по требованию - имеются.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) в нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электричество не прошёл очередную проверку знаний и комиссию управления Ростехнадзора (один раз в три года);

з) в нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств

В ходе приемки в школе выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности :

1. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
2. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6

- ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 4. Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 Свода правил СП 486.1311500.2020;
 5. Помещения подвала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ст.54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл.2 Свода правил СП 3.13130.2009
 6. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 7. Не оборудованы электроустановки зданий устройствами защиты от дугового пробоя (при их реконструкции или капитальном ремонте), п.32 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
 8. В здании не предусмотрены ограждения на кровле, п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013;
 9. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).

В ходе приемки в дошкольном блоке выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

1. Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 2. Не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя, п.60 Правил противопожарного режима в РФ;
 3. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
 4. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;
 5. Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, п. 410 Правил противопожарного режима в РФ.
13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляет котельная, состояние - удовлетворительное.

Прессовка отопительной системы - проведена.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение прессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива - не организовано (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции и окон.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации - нет.

17. Канализация отдельная, состояние - удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу»
(полное наименование организации)

к новому 2025-2026 учебному году готово (при условии устранения основных недостатков).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки:

1. В ходе проведения приемки в школе выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1) здание дошкольного блока нуждается в капитальном ремонте;

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем, также проник на объект (территорию беспрепятственно);

3) в нарушение требований п. 24 подпункта «е» с работниками объекта (территории) практические занятия по порядку действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта не проводится, с фиксацией в журнале;

4) в нарушение требований п. 24 подпункта «з», нет справочных материалов по проведению учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

5) в нарушение требований п. 24 подпункта «и» не исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц;

6) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) дошкольного блока не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в

любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации);

7) в нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электричество не прошёл очередную проверку знаний и комиссию управления Ростехнадзора (один раз в три года);

8) в нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – не произведены лабораторные испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств;

9) не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

10) не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11) в здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;

12) Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности.


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20___ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Маиров Р.А.

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

Жанов З.К.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)


Бижоев А.А.

(инициалы, фамилия)


(подпись)

Кодзокова Ф.А.

(инициалы, фамилия)


(подпись)


Бижоев З.Ж.

(инициалы, фамилия)


(подпись)


Гелястанов А.Б.

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Дышоков Т.Р.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Кишукова Д.А.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Хавжоков А.Б.
(инициалы, фамилия)